

RESULTAAT ASBESTINVENTARISATIE, SCHOOL

Omschrijving

Omschrijving

Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften SC-530.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Monstercode	Fotonummer	Locatie	Ruimte	Omschrijving materiaal	Geschatte hoeveelheid	Bevestiging	Risicocategorie
A01	2, 3	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Plafondplaten (a)	4 m ²	Geschroefd	3
A02	4, 5, 9	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Plafondplaten (b)	4 m ²	Geschroefd	3
A03	6	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Koord	1 m	Los	3
A04	15 t/m 17	Hoofdgebouw school	Buitenzijde	Sandwich-gevelplaten	45 m ² , dubbele platen	Glaslatten	1
Als A01	7	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Plaat op deur	2 m ²	Geschroefd	3
Als A02	Geen	Hoofdgebouw school	Beide bergingen	Plafondplaten (c)	24 m ²	Geschroefd	3
Als A04	Geen	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Mogelijk golfplaat onder betonvloer ketel 1 (a)	1,5 m ²	In beton	1
Als A04	10	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Mogelijk golfplaat onder betonvloer ketel 2 (b)	1,5 m ²	In beton	1
Geen	8	Hoofdgebouw school	CV-ruimte	Flenspakkingen	20 stuks	Geklemd	1