

KOSTEN MEERJARIG ONDERHOUD PUT EN KOLK

Omschrijving

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Type element	Bijzonderheden	Maatregel	Reserveringskosten per stuk per jaar bij onderhoudsniveau	
			Normaal	Intensief
Kolken/ inspectie put	Tot 10 stuks	Reinigen	X.XX	X.XX
	Tot 50 stuks	Reinigen	X.XX	X.XX
	Tot 1.000 stuks	Reinigen	X.XX	X.XX
		Inspecteren	X.XX	
	Beton / gietijzer	Vervangen	X.XX	
	PVC / gietijzer	Vervangen	X.XX	
Betonnen inspectieput	800 x 800 mm, diepte 1,00 m	Vervangen	X.XX	
	800 x 800 mm, diepte 1,25 m	Vervangen	X.XX	
	800 x 800 mm, diepte 1,75 m	Vervangen	X.XX	
	1.000 x 1.000 mm, diepte 1,00 m	Vervangen	X.XX	
	1.000 x 1.000 mm, diepte 1,50 m	Vervangen	X.XX	
	1.000 x 1.000 mm, diepte 2,75 m	Vervangen	X.XX	
	1.250 x 1.250 mm, diepte 1,50 m	Vervangen	X.XX	
	1.250 x 1.250 mm, diepte 2,75 m	Vervangen	X.XX	
	1.500 x 1.500 mm, diepte 1,75 m	Vervangen	X.XX	
	1.500 x 1.500 mm, diepte 2,75 m	Vervangen	X.XX	
	2.000 x 2.000 mm, diepte 2,75 m	Vervangen	X.XX	
Slibvangers	Inhoud 1 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX

	Inhoud 2 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 3 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 4 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 5 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 1 - 5 m ³	Inspecteren	X.XX	
	Inhoud 3 m ³	Vervangen	X.XX	
Afscheiders	Inhoud 1 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 2 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 3 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 4 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 5 m ³	Onderhouden	X.XX	X.XX
	Inhoud 1 - 5 m ³	Inspecteren	X.XX	
Septictanks	Inhoud 1 - 5 m ³	Vervangen	X.XX	
	Inhoud 1 - 5 m ³	Inspecteren en reinigen	X.XX	
	Inhoud 3 m ³	Vervangen	X.XX	

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.