

BETONBUIS EIVORMIG PROFIEL, HEMELWATERAFVOER

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van hemelwaterafvoer.

Repareren klein (beperkt) betreft of het aanbrengen van een reparatiemanchet of, traditioneel, het vervangen van een stuk buis en het aanbrengen van een inspectieput.

Repareren groot betreft het opnieuw aanbrengen van 5% van de leiding.

Verwijderen betreft verwijderen met freesrobot van instekende inlaat, cement en wortelgroei.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter buis in mm	Reserveringskosten per m				
	Reinigen	TV-inspectie	Repareren Beperkt (manchet reparatie)	Groot (5%)	Verwijderen (freesrobot)
250/375	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
300/450	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
400/600	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
500/750	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
600/900	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
700/1.050	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
800/1.200	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
900/1.350	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
1.000/1.500	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.