

## BETONBUIS, BETONBUIS ROND PROFIEL, GEMENGD STELSEL

### Omschrijving

#### Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van betonbuis rond profiel, gemengd stelsel. Verwijderen van instekende inlaat, cement en wortelgroei. Repareren beperkt (klein) betreft óf het aanbrengen van een reparatiemanchet óf, traditioneel, het vervangen van een stuk buis en het aanbrengen van een inspectieput.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Reserveringskosten per m						
	Reinigen	TV-inspectie	Repareren (beperkt)		Verwijderen (freesrobot)	Vervangen	
			Reparatiemanchet	Traditioneel		ongewapend	gewapend
300	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
400	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
500	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
600	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
700	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
800	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
900	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
1.000	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
1.250	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
1.500	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>

### Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.