

BETONBUIS ROND PROFIEL, DROOGWATERAFVOER

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van hemelwaterafvoer in zandgrond.

Verwijderen van, instekende inlaat, cement en wortelgroei.

Repareren beperkt betreft het aanbrengen van een reparatiemanchet of, traditioneel, het vervangen van een stuk buis en het aanbrengen van een inspectieput.

Repareren groot betreft het opnieuw aanbrengen van 5% van de leiding.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Diameter in mm	Reserveringskosten per m					
	Reinigen	TV-inspectie	Repareren			Verwijderen (freesrobot)
			Beperkt	Traditioneel		
				Reparatiemanchet	Groot (5%)	
300	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
400	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
600	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
700	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
800	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
900	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
1.000	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
1.250	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx
1.500	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx	x.xx