

BETONBUIS EIVORMIG PROFIEL, DROOGWATERAFVOER

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van hemelwaterafvoer in zand grond.

Verwijderen van instekende inlaat, cement en wortelgroei.

Repareren klein (beperkt) betreft of het aanbrengen van een reparatiemanchet of, traditioneel, het vervangen van een stuk buis en het aanbrengen van een inspectieput.

Repareren groot betreft het opnieuw aanbrengen van 5% van de leiding.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Afmeting in mm	Reserveringskosten per m					
	Reinigen	TV-inspectie	Repareren		Verwijderen (freesrobot)	
			Beperkt		Groot (5%)	
			Reparatiemanchet	Traditioneel		
250/375	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
300/450	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
400/600	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
500/750	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
600/900	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
700/1.050	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
800/1.200	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
900/1.350	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>
1.000/1.500	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>