

## VERSCHROTEN ENERGIEGRONDKABEL, LAAGSPANNING, VG-YMVKAS MB 0,6/1 KV, HOGE MOEILIJKHEIDSFACOR KABELTRACÉ

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het verschroten van een laagspanningskabel VG-YMvKas mb 0,6/1 kV met een kabelknipper.  
Hoge moeilijkheidsfactor kabeltracé.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Doorsnede in mm <sup>2</sup>	Aantal aders			
		2	3	4	5
<b>Kosten per m</b>	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	25	x,xx	x,xx	x,xx	
	35	x,xx	x,xx	x,xx	
	50	x,xx	x,xx	x,xx	
	70	x,xx	x,xx	x,xx	
	95	x,xx	x,xx	x,xx	
	120		x,xx	x,xx	
	150		x,xx	x,xx	
	185		x,xx	x,xx	
240		x,xx	x,xx		
<b>Uur per m</b>	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	25	x,xx	x,xx	x,xx	
	35	x,xx	x,xx	x,xx	
	50	x,xx	x,xx	x,xx	
	70	x,xx	x,xx	x,xx	
	95	x,xx	x,xx	x,xx	
	120		x,xx	x,xx	
	150		x,xx	x,xx	
	185		x,xx	x,xx	
240		x,xx	x,xx		
<b>m per uur</b>	10	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	16	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	25	x,xx	x,xx	x,xx	
	35	x,xx	x,xx	x,xx	

50	x,xx	x,xx	x,xx
70	x,xx	x,xx	x,xx
95	x,xx	x,xx	x,xx
120		x,xx	x,xx
150		x,xx	x,xx
185		x,xx	x,xx
240		x,xx	x,xx

#### Inclusief

---

- l laden op een tractor met aanhangwagen.

#### Exclusief

---

- grondwerk.