# RESULTAAT ASBESTINVENTARISATIE, WOONHUIS

## Omschrijving

**Omschrijving**
Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften SC-530.

## Tabel

**ABONNEREN:** Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

| Monstercode | Fotonummer | Locatie | Ruimte | Omschrijving materiaal | Geschatte hoeveelheid | Bevestiging | Risicocategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 1 | Woonhuis | Ruimte I t/m V, gang (begane grond en 1e verdieping) en toilet | Plafondplaten | 75 $m^2$ | Genageld | 2 |
| A02 | 2 | Schuur | CV-ruimte | Koord | 2 m | Gewikkeld | 3 |
| | | | | CV-ketel, waarvan asbestplaat op ketelblok zichtbaar | Onbekend | Onbekend | 1 |
| Als A01 | 3 | Houtopslag | Houtopslag | Golfplatendak | 6 $m^2$ | Geschroefd | 1 |
| Als A01 | 4 | Woonhuis | Huiskamer, buiten | Rookgasafvoer | 4 m | Geklemd | 1 |